


HS-440P超喂控制器使用说明



注：* 标注为四路超喂时使用

二、技术指标

※脉冲输入频率 ≤ 23KHZ

※电源电压：170-240VAC

※脉冲输出频率：2.5KHZ MAX

※电压输出范围：0-10VDC

注：当选用电压输出时，应注意电压输出幅值
以免超出调速设备的控制范围。

※当显示LOPERR时，应检查电源电压、电压正常后
重新上电复位，系统才能正常工作。

※外形尺寸：310×190×60mm

※开孔尺寸：160×270mm

※安装：

